



## AVVISO IMPORTANTE RICHIAMO VOLONTARIO

Come misura precauzionale, CUISINART (Divisione del Gruppo BABYLISS nell'Europa continentale) sta avviando un richiamo volontario che coinvolge le lame di CUISINART® Food Processors modelli DLC-2011E (bianco) / DLC-2011SE (argento) / DLC-2011BE (nero), DLC-2014E (bianco) e MP14NE (cromo), che sono stati venduti principalmente tra il 2002 e il 2011:




Questi sono i modelli coinvolti dal richiamo, trovate i codici corrispondenti sulle targhette sul fondo delle unità:



Abbiamo recentemente comunicato che in circostanze estremamente rare, la lama rivettata dei robot da cucina CUISINART® di cui sopra, nel corso del tempo potrebbe rompersi e piccoli pezzi di metallo potrebbero mischiarsi con gli alimenti trasformati. Tutto ciò potrebbe procurare danni ai consumatori in fase di masticazione dei cibi preparati.

Le lame coinvolte possono essere identificate dai loro 4 rivetti:



Gli utenti interessati dovrebbero interrompere immediatamente l'utilizzo della lama rivettata e contattare CUISINART per la sostituzione di quest'ultima in forma gratuita.

Si prega di contattare il servizio consumatori Cuisinart presso:

Conair Italy Srl - Via Melchiorre Gioia, 70 (20125) Milano  
Telefono: + 39 02 66985600  
Email: [info@cuisinart-italia.info](mailto:info@cuisinart-italia.info)

I robot da cucina CUISINART® che hanno in dotazione una lama senza rivetti non sono interessati da questo richiamo volontario.